

**RECARO**

**Liste des platines de montage et adaptateurs pour sièges RECARO au  
1<sup>er</sup> Janvier 2021** version n° 1



Attention

Merci de suivre les étapes suivantes afin de vérifier que le montage du siège que vous avez sélectionné est possible dans le véhicule concerné !

### Comment lire la liste :

**Étape 1 :** Recherchez la désignation du véhicule dans lequel vous souhaitez installer le siège RECARO dans la colonne "fabricant, modèle"


**Étape 2 :** Vérifiez si les indications données dans la colonne "Désignation officielle" correspondent au champ D.2 de la carte grise : "Type, variante, version. Voir image ci-contre.

**ATTENTION :** la désignation officielle doit être indentique au type indiqué sur la carte grise, sinon la compatibilité ne peut pas être garantie.

**Étape 3 :** Relevez la référence de la platine appropriée dans la colonne "référence". Plusieurs références peuvent être disponibles, elles dépendent du type, de l'année de mise en circulation...

**Étape 4 :** Vérifiez s'il y a un point dans la colonne correspondant au siège désiré. Un point noir signifie que la certification ABE est disponible pour la combinaison du siège et de la platine de montage. Un point rouge correspond à un autre type de certificat. Un point transparent signifie que le siège peut être installé dans le véhicule mais que l'homologation ABE n'est pas disponible pour cette combinaison.

**ATTENTION :** Veillez à bien lire les indications des colonnes "Remarques"(cercle bleu), "Remarques ABE"(cercle vert) et "Remarques additionnelles", qui sont importantes pour vérifier la compatibilité. La légende des numéros est visible et sur la page suivante.



[disponible en cliquant ici](#)

**Étape 5 :** Vérifiez le certificat ABE du siège choisi ( ) : comparez les lignes de la colonne BE-Nr (cercle vert) avec le champ K de votre carte grise vous indiquant le "Numéro de réception par type".

**ATTENTION :** Les données de la colonne "BE-Nr." indiquées dans l'homologation ABE doivent être exactement identiques pour que la compatibilité soit garantie.

**Conclusion :** Les colonnes "Constructeur / Modèle", "Désignation officielle" et "BE-Nr." doivent être exactement identiques aux spécificités de votre véhicule pour que le certificat TUV soit valable.

Merci de procéder étape par étape afin d'éviter toute erreur de commande.

Attention

**Remarques (ABE):**

- 1 Dans les véhicules 2 portes, seulement 1 siège peut être remplacé (côté conducteur ou côté passager).
- 2 Dans les véhicules 2 portes, seulement le siège conducteur peut être remplacé.
- 3 Le montage est possible seulement dans les véhicules 2 portes.
- 4 Le montage est possible seulement dans les véhicules 4 portes.
- 5 Seulement pour le siège conducteur.
- 6 Seulement pour le siège passager avant.
- 7 Un seul siège possible (côté conducteur ou passager avant).
- 8 Seulement si le siège d'origine n'est pas pourvu d'un réglage de hauteur.
- 9 Seulement si le siège d'origine est pourvu d'un réglage de hauteur.
- 10 Seulement le siège conducteur dans les véhicules pourvus de sièges réglables en hauteur.
- 11 Seulement siège conducteur et/ou siège passager avant si le siège conducteur n'est pas réglable en hauteur.
- 12 Seulement siège conducteur et/ou siège passager avant si le siège conducteur est réglable en hauteur.
- 13 Impossible si le siège d'origine est pourvu d'un réglage de hauteur électrique.
- 14 Impossible si le siège d'origine est pourvu d'un réglage de hauteur manuel.
- 15 Seulement si le siège d'origine est pourvu d'un réglage de hauteur manuel.
- 16 Seulement si le siège d'origine est pourvu d'un réglage de hauteur électrique.
- 17 Seulement si le siège passager d'origine n'est pas pourvu d'un réglage de hauteur.
- 18 Impossible si le siège d'origine est pourvu d'un réglage de hauteur électrique.
- 18a Impossible si le siège d'origine est pourvu d'une glissière électrique.
- 19 Seulement si le siège d'origine est pourvu d'une glissière électrique.
- 20 Seulement pour les véhicules avec des sièges sport Opel.
- 21 Impossible dans les véhicules équipés du système de retenue automatique Volkswagen.
- 22 Seulement pour des sièges avec panneau de commandes pour les réglages.
- 23 Option : entretoise de 10, 15 ou 20 mm.
- 24 Seulement siège conducteur pour les véhicules avec 4 vitesses.
- 25 Seulement pour les véhicules avec embase pivotante.
- 26 Impossible dans les véhicules avec embase pivotante.
- 26 Pour les véhicules avec embase pivotante, celle-ci doit être adaptée selon les instructions de montage.
- 27 Selon le siège d'origine.
- 28 Seulement avec l'ajout d'un rail 079.40.380.080.00.
- 28a Seulement avec l'ajout des rails suivants :
  - Droit : côté porte : 821.72463-4, côté tunnel : 82668690-4
  - Gauche : côté porte : 821.72463-5, côté tunnel : 82668690-5
- 29 Seulement pour les véhicules avec ceintures fixées au siège.
- 30 Seulement pour les véhicules sans console centrale.
- 31 Impossible pour les véhicules avec console centrale.
- 32 Si le siège RECARO est fourni avec des réglages électriques, alors il faut prévoir un convertisseur 24V-12V pour les véhicules en 24V.
- 33 Impossible pour Lotus-Omega.
- 34 Seulement si les rails d'origine sont fournis.
- 35 Poignée de réglage du dossier du siège RECARO sur le côté droit, aussi bien pour le siège conducteur que pour le passager.
- 36 Poignée de réglage du dossier du siège RECARO seulement côté fenêtre.
- 37 Poignée de réglage du dossier du siège RECARO seulement côté tunnel.
- 38 Possible seulement si le siège RECARO est pourvu d'un dossier électrique.
- 39 Les recommandations du constructeur données dans le manuel du véhicule, pour le démontage du siège d'origine doivent être respectées.
- 40 Les sièges RECARO ne peuvent être installés que par des distributeurs agréés ou par des garages de la marque du véhicule.
- 41 Avant de commencer le montage, veuillez désactiver le dispositif de précharge de la ceinture.
- 42 Impossible dans les véhicules ou le siège d'origine est pourvu d'un dispositif de précharge.
- 43 Seulement pour les véhicules ou le siège d'origine est pourvu d'un dispositif de précharge.
- 44 Accoudoirs Recaro possible des 2 côtés pour le siège conducteur.
- 45 Accoudoirs Recaro possible des 2 côtés pour le siège conducteur et/ou le siège passager.
- 45a Accoudoirs Recaro possible pour le siège conducteur et/ou passager, côté tunnel, seulement si la console centrale n'est pas déjà pourvue d'accoudoirs de siège.
- 46 Accoudoirs Recaro possible seulement dans les véhicules 4 portes, pour le siège conducteur ou passager, côté tunnel.
- 47 Accoudoirs Recaro possible sur le siège conducteur et/ou passager côté tunnel, seulement s'il n'y a pas de console centrale.
- 47a Accoudoirs Recaro possible sur le siège conducteur et/ou passager côté tunnel, quand il n'y a pas déjà des accoudoirs sur le tunnel.
- 48 Accoudoirs Recaro possible sur le siège conducteur et/ou passager côté tunnel et côté porte.
- 49 Accoudoirs Recaro possible sur le siège conducteur et/ou passager côté tunnel.
- 50 Accoudoirs Recaro possible sur le siège conducteur, côté tunnel pour véhicule avec boîte automatique.
- 51 Accoudoirs Recaro possible sur le siège conducteur côté tunnel.
- 52 Accoudoirs Recaro possible sur le siège conducteur côté tunnel, si le côté passager n'est pas pourvu d'une banquette double.
- 53 Laisser libre.
- 54 Laisser libre.
- 55 Impossible pour les véhicules avec un moteur 16 soupapes.
- 56 Impossible pour IS 2000, version Sport (Siège avec appui-tête intégré, support d'épaules et passages de harnais en option).
- 56a Pour véhicule 4 portes, impossible pour IS 2000, version Sport (Siège avec appui-tête intégré, support d'épaules et passages de harnais en option).
- 56b Pour véhicule 2 portes, IS 2000, dans le cas d'un siège XL, les places arrière doivent être retirées des papiers du véhicule.
- 56c Impossible pour IS 2000, version Sport sans réglage de hauteur (Siège avec appui-tête intégré, support d'épaules et passages de harnais en option).
- 57 Seulement pour cabriolet.
- 57a Impossible pour cabriolet.

- 58 Pour véhicule 2 portes, IS 2000, version Sport seulement un siège côté conducteur peut être installé.
- 59 Seulement si le siège est réhaussé de 20 mm.
- 59a Seulement si le siège est réhaussé de 30 mm.
- 59b Seulement si le siège est réhaussé de 40 mm.
- 59c Seulement si le siège passager est réhaussé de 20mm.
- 59d IS 2000, version Sport sans réglage de hauteur seulement si le siège est réhaussé de 20 mm.
- 59e IS 2000, version Sport sans réglage de hauteur seulement si le siège est réhaussé de 30 mm.
- 59f IS 2000, version Sport sans réglage de hauteur seulement si le siège est réhaussé de 40 mm.
- 60 Option : réhausser le siège de 20 mm.
- 60a Option : réhausser le siège de 30 mm.
- 60b Option : réhausser le siège de 40 mm.
- 60c IS 2000, version Sport sans réglage de hauteur, possibilité de réhausser le siège de 20 mm.
- 60d IS 2000, version Sport sans réglage de hauteur possibilité de réhausser le siège de 30 mm.
- 60e IS 2000, version Sport sans réglage de hauteur possibilité de réhausser le siège de 40 mm.
- 61 Si véhicule 2 portes, il faut ajouter à la platine un mécanisme permettant le déblocage de la glissière lorsque le dossier est déverrouillé.
- 62a Impossible pour Modular et Orthoped de 95.
- 62b Impossible pour Modular, Speed et Cross Speed.
- 62c Si véhicule 2 portes, alors pour les sièges Modular, Speed et Cross Speed, seulement le siège conducteur peut être remplacé.
- 62d Pour les sièges Modular, Speed et Cross Speed, seulement le siège conducteur peut être remplacé.
- 62e Pour les sièges Modular, Speed et Cross Speed, seulement un siège peut être remplacé (conducteur ou passager).
- 62f Les sièges Modular, Speed et Cross Speed peuvent être installés seulement dans la version 2 portes.
- 63 Le siège passager peut être échangé seulement si des points de fixation standard sont présents de série.
- 63a Echange impossible du siège passager si celui-ci a été initialement prévu pour être retiré rapidement. (pas de points de fixation)
- 64 L'échange du siège conducteur et/ou passage est possible seulement si les places arrière sont retirées des papiers du véhicule.
- 64a Les sièges à l'arrière du véhicule échangé doivent être retirés des papiers du véhicule.
- 64b Pour les véhicules 2 portes, le siège à l'arrière du siège échangé doit être retiré des papiers du véhicule.
- 65 Impossible pour les véhicules ayant 3 places à l'avant.
- 65a Impossible pour les sièges avec embase pivotante.
- 65b Impossible pour les véhicules avec mur de séparation.
- 65c Possible aussi pour les véhicules ayant un mur de séparation. Le réglage de la distance du siège aux pédales est limité mais ce réglage reste autorisé.
- 66 Le cache de l'Interrupteur électrique doit être monté sur le côté du tunnel. Dans le cas d'un Ergoméd avec airbag, veillez à ce que l'airbag latéral intégré soit toujours sur le côté du siège qui fait face à la porte.
- 67a Impossible pour RECARO Sportster CS et Cross Sportster avec Airbag.
- 67b Impossible pour RECARO Sportster et Cross Sportster sans airbag.
- 68 Seulement pour véhicule ou la boucle de ceinture est rigide (fixée par une plaque en acier).
- 68a Seulement pour véhicule ou la boucle de ceinture est flexible (fixée par un câble en acier).
- 69 Le volant doit être enlevé du tunnel.
- A Impossible pour les véhicules dont le siège d'origine est pourvu d'un airbag latéral.
- A1 Impossible pour les véhicules dont le siège passager est pourvu d'un capteur de présence.
- B Seulement pour les véhicules dont le siège d'origine est pourvu d'un airbag latéral.
- B1 Aussi pour les véhicules dont le siège d'origine est pourvu d'un airbag latéral.
- B2 Seulement pour les véhicules dont le siège d'origine est pourvu d'un airbag latéral et d'un window bag.
- B3 Seulement pour les véhicules pourvus d'un window bag et sans airbag latéral dans le siège d'origine.
- C Un sticker indiquant la mention "Airbag latéral désactivé" doit être collé près du siège afin de prévenir les utilisateurs. Le sticker doit être de bonne qualité et bien lisible.
- C1 Une fois que le siège est installé dans un véhicule dont le siège d'origine est pourvu d'un airbag, alors le véhicule doit être présenté à un expert officiel ou aux autorités compétentes afin de valider l'installation. Un sticker indiquant la mention "Airbag latéral désactivé" doit être collé près du siège afin de prévenir les utilisateurs. Le sticker doit être de bonne qualité et bien lisible.
- C2 Une fois que le siège avec airbag latéral est installé dans le véhicule, celui-ci doit être présenté à un expert officiel ou aux autorités compétentes afin de valider l'installation. Le voyant airbag doit être testé. Sur un siège passager, l'airbag doit pouvoir être désactivé, afin de pouvoir recevoir un siège bébé.
- D Le détecteur de présence du siège passager d'origine, doit être récupéré, sinon la remarque 5 s'applique.
- D1 Le détecteur de présence du siège passager d'origine doit être désactivé dans l'électronique de l'airbag (L'airbag passager est toujours activé avec l'airbag conducteur), sinon la remarque 5 s'applique.
- E1 L'airbag latéral du siège doit être désactivé à l'aide d'une résistance équivalente en combinaison avec un connecteur fournir au constructeur.

- E2 L'airbag latéral du siège doit être désactivé à l'aide d'un connecteur de type V23540-M5304-Y20.
- E3 L'airbag latéral du siège doit être désactivé à l'aide d'un connecteur de type Ford Focus.
- E4 L'airbag latéral du siège doit être désactivé selon les indications du manuel du constructeur. Selon le dispositif de contrôle de l'airbag sur le tableau de bord, il faut désactiver le système en débranchant le connecteur ou en utilisant un connecteur airbag de type V23540 - M5304 - Y20.
- F Une fois que le siège est installé le véhicule doit être présenté à un expert officiel ou aux autorités compétentes afin de valider l'installation.
- F1 Une fois que le siège est installé le véhicule doit être présenté à un expert officiel ou aux autorités compétentes afin de valider l'installation. L'installation du siège est permise seulement en combinaison avec des harnais testés et approuvés pour le véhicule en question.
- F2 Les harnais ci-dessous sont autorisés et testés en Allemagne pour les véhicules concernés :

Code	Fabricant	Type	N° homologation ECE-
A	Schroth Safely	Rallye 3	E1-16R-0439003
B	Products GmbH	Rallye 3J	E1-16R-0439004
C	59757 Arnsberg	Rallye 3A	E1-16R-040396
D		Rallye 4	E1-16R-049530
- G Les exigences définies dans chaque homologation doivent être respectées.  
Les guides de ceinture doivent être désactivés.

**Remarques (ABE) (pas -TÜV) :**

- H Seulement des sièges avec réglage électrique du dossier peuvent être installés.
- H1 Impossible pour les véhicules dont le siège d'origine est pourvu d'un réglage de la hauteur.
- H2 Le siège peut être installé seulement dans la position du milieu.
- H3 Entretroise recommandée.
- H4 Inversez les côtés : siège conducteur côté passager, siège passager côté conducteur.
- H5 L'avance maximale est limitée par la largeur du siège.
- H6 Pas d'ABE pour cette combinaison siège + console pour le moment.
- H7 Seulement avec une entretoise de 20 mm, à commander en plus.
- H8 Ce montage est homologué mais RECARO n'a pas encore obtenu le document approuvant la désactivation de l'airbag
- H9 Pour Ergomed D ou E, entretoise 20mm obligatoire (373864)

**Remarques (console) :**

- 1) Impossible pour les véhicules dont le siège d'origine est pourvu de réglages électriques.
- 2) Pour les véhicules 2 portes, seulement 1 siège peut être installé.
- 3) Seulement des sièges avec réglage électrique du dossier peuvent être installés.
- 4) Si le siège d'origine à une fonction mémoire, merci de contacter le service technique de RECARO.
- 5) Impossible pour les véhicules dont le siège d'origine est pourvu d'un réglage de la hauteur.
- 6) Seulement pour les véhicules dont les sièges d'origine sont pourvus de glissières électriques.
- 7) Accoudoir possible côté tunnel seulement dans les véhicules 4 portes.
- 8) Le siège peut être installé seulement dans la position du milieu.
- 9) Pour le siège passager, merci de contacter le constructeur pour obtenir plus d'information sur le capteur de présence.
- 10) Entretroise recommandée.
- 11) Inversez les côtés : siège conducteur côté passager, siège passager côté conducteur.
- 12) Les réglages électriques initiaux deviennent manuels.
- 13) L'airbag latéral ne fonctionne pas en cas de montage d'un siège RECARO.
- 14) L'avance maximale est limitée par la largeur du siège.
- 15) Pas d'ABE pour cette combinaison siège + console pour le moment.
- 16) Entretroise incluse (à utiliser en option).
- 17) Seulement avec une entretoise de 20 mm, à commander en plus.
- 18) Ce montage est homologué mais RECARO n'a pas encore obtenu le document approuvant la désactivation de l'airbag.
- 19) Pour Ergomed D ou E, entretoise 20mm obligatoire (373864)
- 20) Nouveau Système d'Adaptation, seulement avec en association avec glissière manuelle 7208800.1/2
- FF) L'adaptateur n'inclut pas de connecteur-résistance. Pour véhicule à airbag intégré au siège, utiliser le connecteur-résistance pour Ford Focus / Fiesta / Puma.
- FM) L'adaptateur n'inclut pas de connecteur-résistance. Pour véhicule à airbag intégré au siège, utiliser le connecteur-résistance pour Ford Mondeo (modèle jusqu'à 10/00).
- O) L'adaptateur n'inclut pas de connecteur-résistance. Pour véhicule à airbag intégré au siège, utiliser le connecteur-résistance pour Opel.
- U) L'adaptateur n'inclut pas de connecteur-résistance. Pour véhicule à airbag intégré au siège, utiliser le connecteur-résistance universel.
- V) L'adaptateur n'inclut pas de connecteur-résistance. Pour véhicule à airbag intégré au siège, utiliser le connecteur-résistance pour VW/Audi.

Constructeur / Modèle	Désignation officielle	Date de fabrication	Référence gauche(1/ droite (2/)	Remarques	Régage hauteur supprimé	Résistance inciseuse	Modèles RECARO :														Tarif unitaire HT en €	Tarif unitaire TTC en €	Remarques additionnelles
							Sportster CS	Sportster CS Airbag	Cross Sportster	Cross Sportster Airbag	Style / Style XL	Pole-Position	Expert, Specialist	SR / Speed	Orthopad '95 / '04	Cross Speed	Ergomed E ES	Ergomed E / ES Airbag					
							Approprié Remarques (ABE)																
<b>Audi</b>																							
A1	8X	2011-2018	68.75.19B/29B																		148,00	177,60	
A3 / S3	8•	1996-03/2003	86.15.17/27	12),13)			B1,C1,E4,67a	B,C2,D2,67b	B1,C1,E4,67a	B,C2,D2,67b	243,00	291,60											
A3 / S3 / Sportback	8P	2003-2011	86.83.16/26	9),12),13)			B1,C1,D1,E4,60,67a	B,C2,D2,60,67b	B1,C1,D1,E4,60,67a	B,C2,D2,60,67b	B1,C1,D1,E4,56,60,67a	B,C2,D2,60,67b	B1,C1,D1,E4,45,60,67a	B,C2,D2,60,67b	B1,C1,D1,E4,45,60,67a	B,C2,D2,60,67b	B1,C1,D1,E4,45,60,67a	B,C2,D2,60,67b	B1,C1,D1,E4,45,60,67a	B,C2,D2,60,67b	204,00	244,80	
A 3 Sportsback (5 portes)	8V	2013-2019	87.11.15A/25A	20)			B,C2,D1,4,5,7a,60,60b,67b	167,00	200,40	+ Glissière manuelle 7208800.1B/2B à ajouter obligatoirement, détails sur la dernière ligne de cette liste.													
A 3 avec hayon (2 portes)	8V	2013-2019	87.11.15A/25A	20)			B,C2,D1,4,5,7a,60,60b,67b	167,00	200,40	+ Glissière manuelle 7208800.1B/2B à ajouter obligatoirement, détails sur la dernière ligne de cette liste.													
A3 Berline (4 portes), A3 Sportsback (4 portes)	8V	2013-2019	87.11.15A/25A	20)			B,C2,D1,4,5,7a,60,60b,67b	167,00	200,40	+ Glissière manuelle 7208800.1B/2B à ajouter obligatoirement, détails sur la dernière ligne de cette liste.													
A4, Avant 4-portes berline (pas Cabrio), break	8B, 8B1	12/2007-2016	87.02.15A/25A	9), 20)			B,C2,D1,4,3,8a,57a,60,60b,67b	159,00	190,80	+ Glissière manuelle 7208800.1B/2B à ajouter obligatoirement, détails sur la dernière ligne de cette liste. Convient certainement pour la B9 d'après 2015 en attente de test chez pimas													
A4, Avant, Cabrio (réglage avance/recul manuel ou électrique)pas S4/RS4	86	2004-2004	68.76.19/-	6),9),13)			B,C1,D1,E4,4,19,60,67a	B,C2,D2,4,1,9,60,67b	B,C1,D1,E4,4,19,60,67a	B,C2,D2,4,1,9,60,67b	B,C1,D1,E4,4,19	B,C1,E4,19	B,C1,E4,19	243,00	291,60	Si le client souhaite garder l'avance recul électrique alors il faut utiliser cette platine en y ajoutant la glissière électrique à se procurer chez Audi. A l'épuisement reste 2coté conducteur et 2 coté passager en stock ( aucune glissière fourni dans cette platine ). Il existe la platine 86.69.16/26 pour le même véhicule ou la glissière manuelle est fourni avec la platine .							
A4, Avant, Cabrio (réglage manuel ou électrique de l'avance recul, pas S4/RS4)	8E	2004-2007	86.69.16/26	6),9),13)			B,C1,D1,E4,4,19,60,67a	B,C2,D2,4,1,9,60,67b	B,C1,D1,E4,4,19,60,67a	B,C2,D2,4,1,9,60,67b	B,C1,D1,E4,4,18	B,C1,E4,18a	B,C1,E4,18	B,C1,E4,18	243,00	291,60	Glissière fourni avec la platine						
A5 3-portes, coupé ( pas Cabrio)	8B	2007-2016	87.11.15A/25A	9), 20)			B,C2,D1,3,2,8a,57a,60,60b,67b	167,00	200,40	+ Glissière manuelle 7208800.1B/2B à ajouter obligatoirement, détails sur la dernière ligne de cette liste.													
A 5 Sportsback 4-portes (pas Cabrio)	8B, 8B1	Depuis 09/09	87.02.15A/25A	9), 20)			B,C2,D1,4,2,8a,57a,60,60b,67b	172,00	206,40	+ Glissière manuelle 7208800.1B/2B à ajouter obligatoirement, détails sur la dernière ligne de cette liste.													
A6, -Avant, -Allroad	4B	1997-2005	86.23.17/27	12),13)			B1,C1,E4,67a	B,C2,D1,67b	B1,C1,E4,67a	B,C2,D1,67b	B1,C1,E4,45a	B1,C1,E4,45a	243,00	291,60									
A6, Avant, Allrad (réglage manuel ou électrique de l'avance recul)	4F	2004-2011	86.69.16/26	9),13)			B,C1,D1,E4,4,18,60,60b,67a	B,C2,D2,4,1,18,60,60b,67b	B,C1,D1,E4,4,18,60,60b,67a	B,C2,D2,4,1,18,60,60b,67b	B,C1,D1,E4,4,18,60,60b,67a	B,C1,D2,E4,4,18,60,60b,67a	B,C1,D2,E4,4,18,60,60b,67a	243,00	291,60								
A6, Avant, Allrad (réglage électrique de l'avance recul)	4F	2004-2011	68.76.19/-	6),9),13)			B,C1,D1,E4,4,19,60,60b,67a	B,C2,D2,4,1,19,60,60b,67b	B,C1,D1,E4,4,19,60,60b,67a	B,C2,D2,4,1,19,60,60b,67b	B,C1,D1,E4,4,19,60,60b,67a	B,C1,D2,E4,4,19,60,60b,67a	B,C1,D2,E4,4,19,60,60b,67a	243,00	291,60	Si le client souhaite garder son avance recul électrique d'origine, alors il faut utiliser la référence 86.76.19, par contre de nouvelles glissières électriques Audi seront nécessaires. ( REF à vérifier auprès d'Audi 8E081185D). A l'épuisement reste 2 coté conducteur et 2 coté passager en stock							
Q2		2016 -	87.11.15A/25A				H8	H8	167,00	200,40	+ Glissière manuelle 7208800.1B/2B à ajouter obligatoirement, détails sur la dernière ligne de cette liste.												
Q7 (réglage manuel ou électrique de l'avance recul)		2006-2015	86.69.16/26	9),13)			H8	H8	243,00	291,60													
TT	8N	1998-2006	86.26.16/26	9),13),U)			H8	H8	243,00	291,60	* Style XI impossible												
TT	8J	2006-2014	86.84.16/26	9),13)			B1,C1,D1,E4,3,67a	B,C2,D1,3,6,60,60b,67b	B1,C1,D1,E4,3,67a	B,C2,D1,3,6,60,60b,67b	B1,C1,D1,1,3,56b	B1,C1,D1,E4,F,3,64a	B1,C1,D1,E4,3	B1,C1,D1,E4,3	243,00	291,60	* Style XI impossible						
<b>BMW</b>																							
(E87) 116i - 120d 4 portes break - berline	187	2004-2011	68.89.19/29	9),18)			B,C2,D1,4,6,7b	B,C2,D1,4,6,7b	B,C2,D1,4,6,7b	H6	H6	172,00	206,40	ABE seulement pour Sportster Airbag, Ergomed Airbag Fonctionne pour E82 mais sans ABE.									
Série 1 F20 - 4 portes	1K4	depuis 06/011	69.02.19/29	9),18)			B,C2,D,4,60,60b	B,C2,D,4,60,60b	204,00	244,80													
Série 1 F21 - 2 portes	1K2	depuis 07/012	69.03.19/29	9),18)			B,C2,D,3,57a,60,60b	B,C2,D,3,57a,60,60b	245,00	294,00	glissière non fourni												
Série 2 F22 - Coupe 2 portes	1C	depuis 11/013	69.03.19/29	9),18)			B,C2,D,3,57a,60,60b	B,C2,D,3,57a,60,60b	245,00	294,00	glissière non fourni												
( E30 ) 315-325i ,325e,324d,324td,-touring, 325iX Allrad,-touring, 318i-,320i-,325i Cabrio, M3	BMW3/1, BMW3/A, BMW3/R, BMW/M3	1982-1990	67.70.09/09	2)			A,D,wv,D1,1	A,D,wv,D1,1,34 (bel M3)	A,D,wv,D1,1,3,4 (bel M3)	A,D,wv,D1,1,34 (bel M3)	A,D,wv,D1,1,34 (bel M3)	A,D,wv,D1,1,34 (bel M3)	A,D,wv,D1,1,34 (bel M3)	A,D,wv,D1,1,34 (bel M3)	A,D,wv,D1,1,34 (bel M3)	A,D,wv,D1,1,34 (bel M3)	A,D,wv,D1,1,34 (bel M3)	A,D,wv,D1,1,34 (bel M3)	A,D,wv,D1,1,34 (bel M3)	A,D,wv,D1,1,34 (bel M3)	273,00	327,60	Platine épuisée en 2015 . Platine rééditée en juin 2016 en EDITION LIMITEE
( E 36 ) 316 - 325 (siège plus bas) M3 non testé			86.20.16/26				H6	H6	243,00	291,60	Remplace 86.25.16/26. Voir si possible e36 compact <b>ATTENTION PLATINE EN RUPTURE</b> - se renseigner avant de commander												

Constructeur / Modèle	Désignation officielle	Date de fabrication	Référence gauche(1)/ droite (2)	Remarques	Réglage hauteur supprimé	Résistance Inc-use	Modèles RECARO :														Tarif unitaire HT en €	Tarif unitaire TTC en €	Remarques additionnelles		
							Sportster CS	Sportster CS Airbag	Cross Sportster	Cross Sportster Airbag	Style / Style XL	Pole-Position	Expert, Specialist	SR / Speed	Orthopäd '95 / '04	Cross Speed	Ergomed E ES	Ergomed E / ES Airbag							
							Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)						
( E46 ) Série 3 Coupé,-Berline-touring break M3, (sauf Cabrio et CSI)	346C, 346*, M346	1998-2007	86.49.16A/26A et support de ceinture 7213433.1/2	9),16)	•		• A.D ww. D1,3,60,60b,67a															247,00	296,40	Entretoise 40 mm incluse -	
( E46 ) Série 3 berline - touring break (sauf Cabrio et CSI)	346C, 346*, M346	1998-2007	86.49.16A/26A et support de ceinture 7213433.1/2	9),16)	•																		259,00	310,80	Entretoise 40 mm incluse -
( E46 ) Série 3 Coupé, M3, (sauf Cabrio et CSI)	346C, 346*, M346	1998-2007	86.49.16A/26A et support de ceinture 7213433.1/2	9),16)	•																		259,00	310,80	Entretoise 40 mm incluse -
( E46 ) Série 3 berline -touring break (sauf Cabrio und CSI)	346C, 346*, M346	1998-2007	86.49.16A/26A et support de ceinture 7213433.1/2	9),16)	•					• A.D ww. D1,3,60,60b			• A.D ww. D1,4,6,0,60b		• A.D ww. D1,4,6,0,60b		• A.D ww. D1,4,60,60b		• A.D ww. D1,4				259,00	310,80	Entretoise 40 mm incluse -
( E46 ) Série 3 Coupé, M3, (sauf Cabrio und CSI)	346C, 346*, M346	1998-2007	86.49.16A/26A et support de ceinture 7213433.1/2	9),16)	•					• A.D ww. D1,3,60,60b			• A.D ww. D1,3,6,0,60b		• A.D ww. D1,3,60,60b		• A.D ww. D1,3,60,60b						259,00	310,80	Entretoise 40 mm incluse -
( E 90 sauf M3, E 91 , E92 ) 318i - 330ff		2005-2013	68.89.19/29	9),12)	• •			o H6											o H7,H6	o H7,H6		172,00	206,40	Seulement siège sans mémoire et ne s'adapte pas sur M3	
( E 90 - 91 ) Série 3 lim., -Touring	390L	03/2005 - 09/2008	68.89.19/29	9),12)	• •		• B,C1,D1,E2,4,60,67a	• B,C2,D1,4,6,0,60b,67b	• B,C1,D1,E2,4,60,67a	• B,C2,D1,4,60,60b,67b										• B,C2,D1,4		172,00	206,40	Seulement siège sans mémoire. Attention pour les modèles depuis 09/08 munis d'un appuie-tête actif, siège RECARO pas possible.	
( E92 ) Série 3 Coupe, pas cabrio	392C	09/2006 - 03/2010	68.89.19/29	9),12)	• •			• B,C2,D1,G,3,60,60b,67b		• B,C2,D1,G,3,60,60b,67b											• B,C2,D1,3		172,00	206,40	Seulement siège sans mémoire.
( F30 ) BMW Série 3 berline	3L	2012-2018	69.02.19/29	18)	•																		195,00	234,00	Seulement Ergomed ES si glissière manuelle (pas d'Ergomed E) voir la fiche d'installation
( F31 ) BMW Série 3 break (Touring)	3K, N1	2012-2018	69.02.19/29	18)	•																		195,00	234,00	Seulement Ergomed ES si glissière manuelle (pas d'Ergomed E) voir la fiche d'installation
( E60/E61 ) 520i - 545i berline,-break, avance recul manuelle	560L	2003-2010	68.88.19/-	4),9)	•		• A.D ww. D1,4,5,18a,60,60b,67a		• A.D ww. D1,4,5,18a,6,0,60b,67a		• A.D ww. D1,4,5,18a,60,60b	• A,4,5,18a,60,60b	• A.D ww. D1,4,5,18a,H3		• A.D ww. D1,4,5,18a,H3		• A.D ww. D1,4,5,18a,H3		• A,4,5,18a				172,00	206,40	A l'équipement reste 4 coté conducteurs chez RECARO
Mini,-One,-Cooper,-Cooper S, pas Cabrio	R50	2001 - 08/2006	68.83.19/29							• B,C1,D2,3,56b,57a,60,60b	• B,C1,D2,F,2,3,57a,60,60b,60b,64a	• B,C1,D2,3,57a,60,60b	• B,C1,D,2,3,57a,60,60b	• B,C1,D,2,3,57a,60,60b	• B,C1,D2,3,57a,60,60b	• B,C1,D2,3,57a,60,60b	• B,C1,D2,3,57a,60,60b	• B,C1,D2,3,57a,60,60b			• B,C1,D2,3,57a,60,60b		148,00	177,60	1ère génération R50 à R53 uniquement MINI -installé sur une clubman mais attention au capteur de présence
Mini,-One,One D,-Cooper,-Cooper S, pas Cabrio	Mini	2008-08/2010	68.83.19/29							• B,C1,D2,3,56b,57a,60,60b	• B,C1,D2,F,2,3,57a,60,60b,60b,64a	• B,C1,D2,3,57a,60,60b	• B,C1,D,2,3,57a,60,60b	• B,C1,D,2,3,57a,60,60b	• B,C1,D2,3,57a,60,60b	• B,C1,D2,3,57a,60,60b	• B,C1,D2,3,57a,60,60b	• B,C1,D2,3,57a,60,60b			• B,C1,D2,3,57a,60,60b		148,00	177,60	1ère génération R50 à R53 uniquement MINI
Mini R56	R56	11/2006 - 2015	68.95.19/29		•			o H8		o H8													172,00	206,40	2eme génération R55 à R59 uniquement MINI
X3	X83	2004 - 2010	86.49.16A/26A + support ceinture 7213433.1/-2	9),16)	•		• A,D1,4,60,67a	o H8	• A,D1,4,60,67a	o H8	• A,D1,4,60c	• A,D1,4	• A,D1,4,60	• A,D1,4				247,00	296,40	Entretoise 40 mm incluse - ne fonctionne pas pour les véhicule après 2010					
Support de ceinture	X53 Face-It		7213433.1/2	15)			•												• H5				50,00	60,00	
Chrysler																									
Jeep Grand Cherokee	ZJ	jusqu'à 8/95	68.32.19/-	6							• A.D ww. D1,5,19,59		• A.D ww. D1,5,19,59,62b	• A,D ww. D1,5,19,59,62b	• A,D ww. D1,5,19,59,62b	• A,5,19,59, H7			105,60	126,72	A l'équipement, reste 2 exemplaires en stock coté conducteur				

Constructeur / Modèle	Désignation officielle	Date de fabrication	Référence gauche(1/) droite (2/)	Remarques	Rég. hauteur supprimé	Résistance inc. use	Modèles RECARO :													Tarif unitaire HT en €	Tarif unitaire TTC en €	Remarques additionnelles
							Sportster CS	Sportster CS Airbag	Cross Sportster	Cross Sportster Airbag	Style / Style XL	Pole-Position	Expert, Specialist	SR / Speed	Orthopäd '95 / '04	Cross Speed	Ergomed E ES	Ergomed E / ES Airbag				
							Approprié Remarques (ABE)															
<b>Citroën</b>																						
Berlingo Fourgon 2 portes	M4	jusqu'à 6/02	86.76.16/-																	243,00	291,60	berlingo I phase I, reste 2 conducteur
Berlingo (PKW)	M.HDZ, M.KFX, M.DJY, M.LFX, M.WJZ, M.RHY, M.HFX, M.KFW, M.NFU, M.WJY	jusqu'à 6/02	86.77.16/26																	243,00	291,60	berlingo I phase II reste un conducteur
Berlingo (PKW)	M.FLZ, M.NFA, M.DJY, M.LFX, M.WJZ, M.RHY, M.HFX, M.KFW, M.NFU, M.WJY	jusqu'à 6/08	86.76.16/26																	243,00	291,60	Si airbag, remarque 15, reste 2 conducteur
Berlingo (nur 4-Türer) Berlingo (only 4-door)	G*9HW*, G*9HX*, G*KFW*, G*NFU*, G*RHY*, G*WJY*		86.77.16/26																	243,00	291,60	reste un conducteur
Berlingo II		2008 à 2018	AA105097/6																	250,00	300,00	+ obligatoire glissières 364954 ou 369603 pour Ergomed et Sportster CS.
Berlingo III		2018 -	AA105921/-																	250,00	300,00	+ obligatoire glissières 364954 ou 369603 pour Ergomed et Sportster CS. Côté passager n'existe pas
C2	J*8HX*, J*8HZ*, J*HFX*, J*KFV*, J*NFS*, J*NFU*	2003-2010	86.78.16A/26A	9),(12),13)																243,00	291,60	
C3 ( generation I et II)	F*8HX*, F*8HY*, F*8HZ*, F*9HX*, F*9HZ*, F*HFX*, F*KFU*, F*KFV*, F*NFU*	2002-2010 2010-2016	86.78.16A/26A	9),(12),13)																243,00	291,60	(chassis PF1 ) Après 2010 prévoir une entretoise 40 mm / non encore testé sur la 3eme génération sortie en 2017 prendre la platine de la citio IV avec modification à faire
C4 (sauf Picasso)		2004-2010	86.78.16A/26A	9),(12),13)																243,00	291,60	
C4 (sauf Picasso) 2eme génération		depuis 2010	86.78.16B/26B																	259,00	310,80	s'installe sur la 2eme génération
C4 Picasso		2010-2013	86.78.16B																	249,00	298,80	chassis PF2 ( changement chassis en 2013 EMP2 platine non compatible )
C5 (seulement avec avance/recul manuelle) / break	R 4HX, R 6FY	jusqu'à 10/08	68.90.19/29	9),(12),13)																172,00	206,40	A l'équipement, reste 1 côté passager en stock
Jumper		depuis 6/06	68.99.19/29																	204,00	244,80	A l'équipement
Xsara Picasso			68.70.19/29	13),U)																172,00	206,40	Aussi pour Facelit // A l'équipement, reste 1 côté conducteur et 1 côté conducteur en stock
<b>Daewoo (ROK)</b>																						
Espero	K*EJ	1995-1997	67.84.09/09																	172,50	207,00	A l'équipement, reste 1 exemplaire en stock
Nexia	K*ETN	1995-1997	67.84.09/09																	172,50	207,00	A l'équipement, reste 1 exemplaire en stock
<b>Ferrari</b>																						
360 (Modena et Spider)	F131	1999-2005	86.98.06/06																	243,00	291,60	
F 430,-Spider	F131	2004-2009	86.98.06/06																	243,00	291,60	
<b>Fiat</b>																						
Ducato III		depuis 6/06	68.99.19/29																	204,00	244,80	
500, 500 Abarth, (pas Cabrio = 500C)	312	depuis 2007	87.04.15/25	20)																125,00	150,00	Glissière manuelle 7208800.1B/2B à ajouter obligatoirement, détails sur la dernière ligne de cette liste. RECARO style sauf trendline
500C ( Cabrio )	312	depuis 2009	87.04.15/25	20)																125,00	150,00	+ Glissière manuelle 7208800.1B/2B à ajouter obligatoirement, détails sur la dernière ligne de cette liste.

Constructeur / Modèle	Désignation officielle	Date de fabrication	Référence gauche(1/) droite (2)	Remarques	Régage hauteur supprimé	Résistance Inc.ause	Modèles RECARO :														Tarif unitaire HT en €	Tarif unitaire TTC en €	Remarques additionnelles		
							Sportster CS	Sportster CS Airbag	Cross Sportster	Cross Sportster Airbag	Style / Style XL	Pole-Position	Expert, Specialist	SR / Speed	Orthopäd '95 / '04	Cross Speed	Ergomed E ES	Ergomed E / ES Airbag							
							Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)						
<b>Ford</b>																									
Fiesta	JD3	5/02 - 2008	86.86.16/26	13)	•	•	• B1,C1,D1,E 2,3,60,67a	• B2,C2,D1,3, 60,67b	• B1,C1,D1,E 2,3,60,67a	• B2,C2,D1, 3,60,67b	• B1,C1,D 2,E2,3,5 6a,60c									243,00	291,60				
Fiesta	JH1	5/02 - 2008	86.86.16/26	13)	•	•	• B1,C1,D1,E2 4,60,67a	• B2,C2,D1,4,6 0,67b	• B1,C1,D1,E2, 4,60,67a	• B2,C2,D1,4, 60,67b	• B1,C1,D 2,E2,4,5 6a,60c	• B1,C1,D2, E2,F,4, 60	• B1,C1,D2,E 2,4,60	• B1,C1,D 2,E2,4, 60	• B1,C1,D2,E2 ,4,60	• B1,C1,D2, E2,4,60					243,00	291,60			
Fiesta	JA8	depuis 08/08	87.10.15/25	20)	•	•	o H6	o H6	o H6	o H6	o H6	o H6	o H6	o H6	o H6	o H6	o H6	o H6	o H6	o H6	125,00	150,00	+ Glissière manuelle 7208800.1B/2B AH126à ajouter obligatoirement, détails sur la dernière ligne de cette liste.		
Focus II hayon ( fastback - turnier -notchback)	DA3,DB3	10/04 -11/10	86.90.16B/26B		•	•						• B1,C1,D1, E2,45,59,5 9b									243,00	291,60			
Focus II, seulement avec entretoise 373864, 20mm (pas STI 170)	DA3,DB3	10/04 -11/10	86.90.16B/26B	13)	•	•						• B1,C1, D1,E2, 45,59,5 9b	• B1,C1,D1,E 2,45,59,59b	• B1,C1,D1, E2,45,59 ,59b	• B1,C1,D1, E2,45a, 60						243,00	291,60	Entretoise 20 mm non incluse à prévoir 373864		
Focus II hayon ( fastback - turnier - notchback) pas 3 portes	DA3, DA3-CNG, DA3+PG, DB 3	2008 - 11/10	86.90.16B/26B		•	•	• B1,C1,D1,E 2,4,59,59b,67a	• B2,C2,D1,4, 59,59b,67b	• B1,C1,D1,E 2,4,59,59b,67a	• B2,C2,D1, 4,59,59b,6 7b	• B1,C1,D 1,E2,4,5 9, 59b	o H6	o H6	o H6	o H6	o H6	o H6					243,00	291,60		
Focus III break (Tunier), 4 portes + Facelift MJ 2015	DYB, DYB+PG, DYB-N	Depuis 04/11 + Facelift MJ 2015	87.17.15/25	20)	•	•		• B2,C2,D1,4,6 0,60b, 67b		• B2,C2,D1,4, 60,60b, 67b											190,00	228,00	+ Glissière manuelle 7208800.1B/2B AH133à ajouter obligatoirement, détails sur la dernière ligne de cette liste.		
Focus berline III , 4 portes + Facelift MJ 2015	DYB, DYB+PG, DYB-N	Depuis 12/10 + Facelift MJ 2015	87.17.15/25	20)	•	•		• B2,C2,D1,4,6 0,60b,67b		• B2,C2,D1,4, 60,60b,67b											190,00	228,00	+ Glissière manuelle 7208800.1B/2B à ajouter obligatoirement, détails sur la dernière ligne de cette liste.		
Focus C-MAX, seulement avec Entretoise 7209880		05/2003 - 05/2007	86.90.16B/26B	13)	•	•	o H8	o H8	o H8	o H8	o H8	o H8	o H8	o H8	o H8	o H8	o H8	o H8	o H8	o H8	243,00	291,60	+ Entretoise 7209880 à prévoir		
Entretoise C-MAX (80mm)			7209880		•	•																56,00	67,20		
Focus C-MAX, seulement avec entretoise (80 mm), 7209880	DM2	depuis 2003 Facelift Depuis 2007	86.90.16B/26B		•	•		• B2,C2,D1,4,5 9,59b, 67b		• B2,C2,D1,4, 59,59b, 67b												243,00	291,60	+ Entretoise 7209880 à prévoir	
Entretoise C-MAX (80mm)			7209880		•	•																56,00	67,20		
Ford C-Max, 4-portes	DXA, DXA+PG, DXA-N	depuis 12/2010	87.20.15/25	20)	•	•		• B2,C2,D1,4,5 9 ww, 59b		• B2,C2,D1,4, 59 ww, 59b												243,00	291,60	+ Glissière manuelle 7208800.1B/2B à ajouter obligatoirement, détails sur la dernière ligne de cette liste.	
Ford GRAND C-MAX, 4-portes	DXA	depuis 12/2010	87.20.15/25	20)	•	•		• B2,C2,D1,4,5 9 ww, 59b		• B2,C2,D1,4, 59 ww, 59b												243,00	291,60	+ Glissière manuelle 7208800.1B/2B à ajouter obligatoirement, détails sur la dernière ligne de cette liste.	
Galaxy, sans embase pivotante, avec réglage hauteur	WGR	4/02 - 6/06	68.79.09/09	13),U)	•	•	• B1,C1,D1,E 4,25a,60,60 b,67a	• B2,C2,D,25a, 60,60b,67b	• B1,C1,D1,E 4,25a,60,60 b,67a	• B2,C2,D,25 a,60,60b,6 7b	• B1,C1,D 1,E4,25a ,60,60b	• B1,C1,D1, E4,25a,45, 60,60b	• B1,C1, D1,E4, 25a,45, 60,60b	• B1,C1,D1,E 4,25a,45,60 ,60b	• B1,C1,D1 E4,25a,4 5,60,60b	• B1,C1,D1 E4,25a,4 5						243,00	291,60		
Galaxy	WA6	depuis 7/06	86.97.16/26	13)	•	•		• B2,C2,D1,4,6 0,67b		• B2,C2,D1,4, 60,67b												243,00	291,60	A l'équipement, reste 1 côté passager en stock	
KA 2ème génération	RU8	depuis 02/2009	87.04.15/25	20)	•	•	• B1,C1,D1,E 2,3,28a,37, 60,60b,67a	• B2,C2,D1,E2, 3,28a,37,60, 60b,67b	• B1,C1,D1,E 2,3,28a,37,6 0,60b,67a	• B2,C2,D1,E 2,3,28a,37, 60,60b,67b	o H8											125,00	150,00	+ Glissière manuelle 7208800.1B/2B AH133à ajouter obligatoirement, détails sur la dernière ligne de cette liste.	
Mondeo II	B4Y, B5Y, BWY	jusqu'à 2/07	86.72.16/-	9),13)	•	•	• B1,C1,E2,5,6 0,67a		• B1,C1,E2,5,6 0,67a			• B1,C1,E2,5, 60	• B1,C1,E 2,5,60	• B1,C1,E2,5,6 0	• B1,C1,E2,5,6 0	• B1,C1,E2, 5,60							243,00	291,60	A l'équipement, 1 conducteur en stock
Mondeo II	B4Y, B5Y, BWY	jusqu'à 2/07	86.72.16/-	9),13)	•	•		• B2,C2,D1,4,6 0,67b		• B2,C2,D1,4, 60,67b	• B1,C1,D1, E2,4,60											243,00	291,60	A l'équipement, 1 conducteur en stock	
Mondeo (Hayon, break)	BA7, BA7+PG	depuis 3/07 jusqu'à 09/14	87.00.16/-		•	•		• B2,C2,D1,4,6 0,60a,60b,67 b		• B2,C2,D1,4, 60,60a,60b ,67b												243,00	291,60	A l'équipement coté passager - Impossible à monter pour 5ème génération	
S-Max 1ere génération	WA6	2006-2015	86.97.16/26	13)	•	•		• B2,C2,D1,4,6 0,67b		• B2,C2,D1,4, 60,67b													243,00	291,60	
<b>Hyundai</b>																									
I30 N ( 4 portes )	PDE	2017-	87.23.15/25																			243,00	291,60		
<b>Mercedes Benz</b>																									
Citan		2012 -	AA105097/6																			250,00	300,00	+ obligatoire glissières 364954 ou 369603 pour Ergomed et Sportster CS. + entretoises 20 mm ou 40 mm en fonction de la taille du conducteur. Platine à adapter suivant notice Novodesign	
Classe A (W 168), long	168	1997-2004	86.42.-/26	9)	•	•					A,D1,56 a,60,60e ,63		A,D ww, D1,D1,45,6 0,60b,62b, 63	A,D ww, D1,D1, 45,60,6 0b,62b, 63	A,D ww, D1,D1,45,6 0,60b,62b,6 3	A,D ww, D1,D1,45 ,60,60b,6 2b,63	• A,D1,45,6 3	o H8					243,00	291,60	A l'équipement, reste 1 côté passager en stock
Classe A (W 169) (2 portes)	169	2005-2012	86.93.16/26	9),13)	•	•		• B2,C2,D1,3, 63a,64,67b		• B2,C2,D1, 3,63a,64,6 7b												243,00	291,60	A l'équipement, reste 1 côté passager en stock	
Classe A (W 169) (4-portes)	169	2005-2012	86.93.16/26	9),13)	•	•		• B2,C2,D1,4, 63a,67b		• B2,C2,D1, 4,63a,67b													243,00	291,60	A l'équipement, reste 1 côté passager en stock
A-Klasse (W176) berline 5 portes	245,	07/2012 à 2018	87.19.15/25	20)	•	•		• B2,C2,D3,4,18 60, 60b		• B2,C2,D3,4, 18 60, 60b													287,00	344,40	+ glissière manuelle 72088001B/2B à ajouter obligatoirement, détails sur la dernière ligne de cette liste. ATTENTION AU MONTAGE COTE PASSAGER CAPTEUR DE PRESENCE
Classe B (W 245)	245,245G	1/2005 - 05/2013	86.93.16/26	9),13)	•	•		• B2,C2,D1,4, 59,59b,60a,6 7b		• B2,C2,D1, 4,59,59b,6 3a,67b													243,00	291,60	A l'équipement, reste 1 côté passager en stock

Constructeur / Modèle	Désignation officielle	Date de fabrication	Référence gauche(1/ droite (2/)	Remarques	Régage hauteur	supprimé	Résistance	Ince	use	Modèles RECARO :														Tarif unitaire HT en €	Tarif unitaire TTC en €	Remarques additionnelles											
										Sportster CS	Sportster CS Airbag	Cross Sportster	Cross Sportster Airbag	Style / Style XL	Pole-Position	Expert, Specialist	SR / Speed	Orthopad '95 / '04	Cross Speed	Ergomed E ES	Ergomed E / ES Airbag																
										Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)														
Classe C (W 203) man. / elect.	203.203K	2001-2006	68.73.19/29	4),9)	•					• A.D1,4,6,6 0b,67a			• A.D1,4,6,6 0b,67a			• A.D1,4,6,6 0b,67a			• A.D1,4,6,6 0b,67a			• A.D1,4,6,6 0b,67a			• A.D1,4,6,6 0b,67a			• A.D1,4,6,6 0b,67a			• A.D1,4,6,6 0b,67a			172,00	206,40	Ergomed E : Remarque 17	
Classe C (W 203) man. / elect. / pas pour la version Coupée	203.203K	2001-2006	68.84.19A/29A	4),9)	•					• A.D1,4,6,6 0b,67a			• A.D1,4,6,6 0b,67a			• A.D1,4,6,6 0b,67a			• A.D1,4,6,6 0b,67a			• A.D1,4,6,6 0b,67a			• A.D1,4,6,6 0b,67a			• A.D1,4,6,6 0b,67a			• A.D1,4,6,6 0b,67a			189,00	226,80	Depuis décembre 2004, Ergomed E => remarque 17	
Classe C (W 203) man. / elect. / pas pour la version Coupée	203.203K	3/04 - 2/07	68.84.19A/-							o H6			o H6			o H6			o H6			o H6			o H6			o H6			o H6			189,00	226,80		
Classe C (W204)		depuis 3/07	68.98.19/29								o H6			o H6			o H6						o H6						o H6					172,00	206,40	Entretien selon W203 attention appui-tête actif, consulter la notice d'installation. Ne peut être installé que des sièges équipés d'un airbag.	
Classe C (W204) Facelift		depuis 2011	68.98.19/29								o H6			o H6			o H6					o H6							o H6					172,00	206,40	ne peut être installé que des sièges équipés d'un airbag	
Classe C (W205) Berline MJ 2015 C63AMG	204 C 63 AMG	depuis 2015	87.22.15/25	20	I	I				I B.C2,4,5,7 1 60,60b,67b			I B.C2,4,5,7 1 60,60b,67b			I B.C2,4,5,7 1 60,60b,67b			I B.C2,4,5,7 1 60,60b,67b			I B.C2,4,5,7 1 60,60b,67b			I B.C2,4,5,7 1 60,60b,67b			I B.C2,4,5,7 1 60,60b,67b			I B.C2,4,5,7 1 60,60b,67b			250,00	300,00	NOUVELLE PLATINE 2019	
Classe C (W205) break MJ 2015 C36 AMG	204K C63 AMG	depuis 2015	87.22.15/25	20	I	I				I B.C2,4,5,7 1 60,60b,67b			I B.C2,4,5,7 1 60,60b,67b			I B.C2,4,5,7 1 60,60b,67b			I B.C2,4,5,7 1 60,60b,67b			I B.C2,4,5,7 1 60,60b,67b			I B.C2,4,5,7 1 60,60b,67b			I B.C2,4,5,7 1 60,60b,67b			I B.C2,4,5,7 1 60,60b,67b			250,00	300,00	NOUVELLE PLATINE 2019	
CLK (W 209) pas AMG	209	5/02 - 2010	68.73.19/29	9),12)	•					• A.D1,3,67a			• A.D1,3,67a			• A.D1,3			• A.D1,3			• A.D1,3			• A.D1,3			• A.D1,3			• A.D1,3			172,00	206,40		
CLK (W 209) pas AMG	209	5/02 - 02/2004	68.73.19/29	9),12)	•								• A.D1,F,3, 67a																					172,00	206,40		
Classe E (W 211),-break	211, 211K	7/04 - 5/06	68.85.19/29	9),13)	•	•				• B.C1,D1,E2 4,60,67a	• B.C2,D1,4,6 0,67b	• B.C1,D1,E2, 4,60,67a	• B.C2,D1,4, 60,67b	• B.C1,D1, E2,4,60	• B.C1,D1,E 2,4	• B.C1,D1,E 2,4	• B.C1,D 1,E2,4	• B.C1,D1,E2 4	• B.C1,D1, E2,4	• B.C1,D1, E2,4	• B.C1,D1, E2,4	• B.C1,D1, E2,4	• B.C1,D1, E2,4	• B.C1,D1, E2,4	• B.C1,D1, E2,4	• B.C1,D1, E2,4	• B.C1,D1, E2,4	• B.C1,D1, E2,4	• B.C1,D1, E2,4	• B.C1,D1, E2,4	• B.C1,D1, E2,4	• B.C1,D1, E2,4	• B.C1,D1, E2,4	• B.C1,D1, E2,4	189,00	226,80	
Classe E (W 211),-break	211, 211K	Depuis 06/06	68.85.19A/29A		•										• B.C1,D1,E 2,4	• B.C2,D1, E2,4	• B.C2,D 1,E2,4	• B.C2,D1,E2 4	• B.C2,D1, E2,4	• B.C2,D1, E2,4	• B.C2,D1, E2,4	• B.C2,D1, E2,4	• B.C2,D1, E2,4	• B.C2,D1, E2,4	• B.C2,D1, E2,4	• B.C2,D1, E2,4	• B.C2,D1, E2,4	• B.C2,D1, E2,4	• B.C2,D1, E2,4	• B.C2,D1, E2,4	• B.C2,D1, E2,4	• B.C2,D1, E2,4	189,00	226,80			
Classe E W212		2009 - 2015	69.01.19/-								o H6			o H6									o H6						o H6					259,00	310,80	ATTENTION a partir de 2013 gamme AMG non testée - A partir de 2016 W213 pas de platine homologuée RECARO - A l'équipement	
Classe E,- break,- AMG,-break AMG (W 211)	211,211 G,211K,211 AMG,211 K AMG	depuis 6/06	68.85.19A/29A	9),13)	•	•				• B.C1,D1,E2 4,67a	• B.C2,D1,4,6 0,67b	• B.C1,D1,E2, 4,67a	• B.C2,D1,4, 60,67b	• B.C1,D1, E2,4,60																				189,00	226,80		
Classe M(W163)	163	jusqu'à 6/05	86.63.-/26	9)	•					• B1,A,D1,4,6 60,67a			• B1,A,D1,4,6, 60,67a			• A.D1,4,6 60			• D1,4,6,60, 62b			• D1,4,6, 60,62b			• D1,4,6,60, 62b			• D1,4,6,60, 62b			• D1,4,6, 60,62b			216,00	259,20	A l'équipement, reste 1 côté passager en stock	
Sprinter II phase 1 (sans suspension)	906 AC30,-AC35,-AC35/4x4,-KA30,-KA35,-KA35/4x4,-OK30,-OK35,-OK35/4x4	2006 - face lift de 2015	86.99.16/26	13),U)	•					• A.D1,60,60 b,65,65a,67a			• A.D1,60,60b 65,65a,67a			• A.D1,60, 65,65a			• A.D1,45,60 60b,65,65a			• A.D1,4, 60,65,65a			• A.D1,45,60, 60b,65,65a			• A.D1,45, 60,60b,65,65a			• A.D1,45,6 0,65,65a			243,00	291,60	Seulement sans airbag latéral	
Sprinter II phase 2(sans suspension)	906 AC 30,-AC 35,-AC 35 4x4, 906BA35,-BB35,-AC35G,-BB30,-BA30,-BB50,-BA50,-BB35/4x4,-BB50/4x4,-BA50/4x4,-BA35/4x4,-BB35G,-BA35G,-FUT35,-BA50G,-BA50FM	Depuis 2015 -2018	86.99.16/26	13),U)	•	•				• A, D1, 25a, 65,65a 60,60a,60b,67a			• A, D1, 25a, 65,65a 60,60a,60b,67a			• A, D1, 25a, 65,65a 60			• A, D1, 25a, 65,65a 45,60,60a,60b			• A, D1, 25a, 65,65a 60,60a,60b b			• A, D1, 25a, 65,65a 60,60a,60b			• A, D1, 25a, 65,65a 45,60			• A, D1, 25a, 65,65a 45,60			243,00	291,60	nouveau modèle à partir de 2018 platine jamais testé pour le moment	
Classe R		depuis 06	68.84.19A/29A								o H8			o H8																				189,00	226,80		
Vito / Viano I	639	2005 - 2013	68.93.19/29	9),15)	•					• B1,C1,D1,6 0,60,67a			• B1,C1,D1,60 60,67a			• B1,C1,D 1,60			• B1,C1,D1,4, 45,60,60b			• B1,C1, D1,45, 60,60b			• B1,C1,D1,4 5,60,60b			• B1,C1,D1 45,60,60 b,H7			• B1,C1,D1 45,59,167			148,00	177,60	prévoir en plus entretiens W203 ( 373941 ou 3973942) , homologation uniquement avec Ergomed et entretiens 20mm 371941	
VITO II, Tourer, ( W447)	639/2	depuis 05/2014	69.04.19/29		•					B1,C1,E2,4,5,2 5,671,67a 59ww,59b,67a	• B.C2,4,5,25a,71 67b 59ww,59b,67a	B1,C1,E2,4,5,25 a,71,67a 59ww,59b,67a	• B.C2,4,5,25a, 71,67b 59ww,59b,67a	B1,C1,E2,4 a,71,67a 59ww,59b,67a	B1,C1,E2 4,5,25a,71,67a 59ww,59b,67a	B1,C1,E2,4,5 a,71,67a 59ww,59b,67a	• B1,C1,E2,4,5,2 5a,71,67a 45,52,59ww,59b			• B1,C1,E2,4,5,2 5a,71,67a 45,52,59ww,59b			• B1,C1,E2,4,5,2 5a,71,67a 45,52,59ww,59b			• B1,C1,E2,4,5,2 5a,71,67a 45,52,59ww,59b			• B1,C1,E2,4,5,2 5a,71,67a 45,52,59ww,59b			• B1,C1,E2,4,5,2 5a,71,67a 45,52,59ww,59b			148,00	177,60	
VITO II ( W447)	639/4 ( N1)	depuis 05/2014	69.04.19/29		•	•				B1,C1,E2,5,25 a,65c,71,67a 59 ww 59b	• B.C2,5,25a,66c, 71,67b 59 ww 59b	B1,C1,E2,5,25a, 65c,71,67a 59 ww 59b	• B.C2,5,25a,65 c,71,67b 59 ww 59b	B1,C1,E2,5 a,71,67a 52,59 ww 59b	• B1,C1,E2,5 25a,71,67a 52,59 ww 59b	B1,C1,E2,5 a,65c,71,67a 52,59 ww 59b			• B1,C1,E2,5 25a,71,67a 52,59 ww 59b			• B1,C1,E2,5 25a,71,67a 52,59 ww 59b			• B1,C1,E2,5 25a,71,67a 52,59 ww 59b			• B1,C1,E2,5 25a,71,67a 52,59 ww 59b			• B1,C1,E2,5 25a,71,67a 52,59 ww 59b			148,00	177,60		
Mitsubishi																																					
Support de ceinture		depuis 3/97	7202420.1/2							•																									42,00	50,40	
Pajero (Accès facile aux places arrières conservés)	V20	1998 - 4/00	68.62.19/29	12)															• A.D ww, D1,61			• A.D ww, D1,61			• A.D ww, D1,61			• A.D ww, D1,61			• A.D ww, D1,61			243,00	291,60	a l'équipement reste 1 paire en stock	



Constructeur / Modèle	Désignation officielle	Date de fabrication	Référence gauche(1/ droite (2))	Remarques	Réglage hauteur supprimé	Résistance incise	Modèles RECARO :													Tarif unitaire HT en €	Tarif unitaire TTC en €	Remarques additionnelles			
							Sportster CS	Sportster CS Airbag	Cross Sportster	Cross Sportster Airbag	Style / Style XL	Pole-Position	Expert, Specialist	SR / Speed	Orthopad '95 / '04	Cross Speed	Ergomed ES	Ergomed ES Airbag							
							Approprié Remarques (ABE)																		
<b>Peugeot</b>																									
207 (3 et 4-portes)	W***	2006-06/2012	86.78.16A/26A	9,12,13	•	•	o H6				o H6	o H6	o H6	o H6	o H8	o H8	243,00	291,60	chassis PF1 ( meme que la 208 installation possible en rajoutant une entretoise de 40mm 371188, montage non homologué)						
306, seulement 2-portes (pas Cabrio)	7	depuis 3/93	85.91.16/26	12,13,U	•	•	A.3,67a		A.3,67a		A.D ww. D1,3		A.3,7		243,00	291,60	siège sans airbag, reste un côté passager en stock								
306,-Break,-Cabrio phase 2	7..ABA,7..DHV,7..DHY,7..DJY,7..KFX,7..KFW,7..FY,7..FZ,7..NFZ,7..NFT,7..RHY,7..RFS,7..RFV,7..WJY,7..WJZ	1993-2001	85.91.-/26				B1,C1,E2,3,67a		B1,C1,E2,3,67a		B1,C1,D ww. D1,E2,3		B1,C1,E2,3,46,57a		B1,C1,E2,3,46,57a		B1,C1,E2,3,46,57a		B1,C1,E2,3,46,57a		B1,C1,E2,3,46,57a		243,00	291,60	à l'équipement bien vérifier le siège à installer reste un côté passager en stock
307	3RHR,3KFW,3NFU,3RFN,3RHY,3RHZ,3RHS	2001-01/2008	86.78.16A/26A	9,12,13	•	•		B2,C2,D1,4,60,60b,67b		B2,C2,D1,4,60,60b,67b											243,00	291,60	A l'équipement , reste 1 côté conducteur en stock		
307	3 RHR,3 KFW,3 NFU,3 RFN,3 RHY,3 RHZ,3 RHS,3 9HZ,3 KFU,3 RFX,3 9HY,3 9HX,3 RFU,3 9HV	2001-01/2008	86.78.16A/26A	9,12,13	•	•	o H8	o H6	o H8	o H6	o H8				o H8		B2,C2,D1,4,45	243,00	291,60	A l'équipement , reste 1 côté conducteur en stock					
308		2007 jusqu'à 04/11	86.78.16B/26B			•				o H6									o H6		259,00	310,80	ne convient pas à la 308 phase III		
407 (réglage avance recul manuel)		jusqu'à 5/07	68.90.-/29	9,12,13	•	•	o H8		o H8	o H6	190,00	228,00	A l'équipement reste 1 passager en stock												
Boxer II		depuis 6/06	68.99.19/29				o H6				o H6	o H6	204,00	244,80	A l'équipement										
Partner	G'9HX', G'KFW', G'NFU', G'RHY', G'WJY'		86.77.16/-		•	•	B1,C1,D1,E 2,4,60,67a		B1,C1,D1,E 2,4,60,67a		B1,C1,D 1,E2,4,45,60,66		B1,C1,D1,E2,4,45,60,66		B1,C1,D1,E 2,4,45,60,66		B1,C1,D1,E2,4,45,60,66		B1,C1,D1,E2,4,45,60,66		B1,C1,D1,E2,4,45,60,66		243,00	291,60	A l'équipement, reste 1 côté conducteur en stock
Partner	5	1996-2003	86.77.16/-		•	•					A.D ww. D1,60		A.D ww. D1,45a		A.D ww. D1,45a		A.D ww. D1,45a		A.45a		243,00	291,60	A l'équipement, reste 1 côté conducteur en stock		
Partner (PKW)	5HDZ,5KFX,5DJY,5FX,5WJZ,5RHY,5HFX,5KFW,5NFU,5WJY	jusqu'à 6/02	86.76.16/-		•	•					A.D ww. D1,60		A.D ww. D1,45a		A.D ww. D1,45a		A.D ww. D1,45a		A.4,45a		243,00	291,60	A l'équipement , reste 2 conducteurs en stock		
Partner (PKW)	5HDZ,5KFX,5DJY,5FX,5WJZ,5RHY,5HFX,5KFW,5NFU,5WJY	7/02 - 4/2008	86.77.16/-		•	•					A.D ww. D1,60										243,00	291,60	A l'équipement, reste 1 côté conducteur en stock		
Partner, seulement 4-portes		jusqu'à 6/02	86.76.16/26		•	•				o H6		o H6		243,00	291,60	A l'équipement									
Partner, seulement 2-portes		jusqu'à 6/02	86.77.16/-		•	•	o H6		o H6		o H6		o H6		243,00	291,60	A l'équipement, reste 1 côté conducteur en stock								
Partner		7/02 - 4/2008	86.77.16/-		•	•	o H6	o H8	o H6	o H8	o H4,H6		o H6	o H6	o H4,H6	o H6	o H6	o H6	o H8		243,00	291,60	A l'équipement, reste 1 côté conducteur en stock		
Partner II		2008 à 2018	AA105097/6		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	250,00	300,00	+ obligatoire glissières 364954 ou 369603 pour Ergomed et Sportster CS .		
Partner III / Rifter	K9	Depuis 2018 -	AA105921/-		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	250,00	300,00	+ obligatoire glissières 364954 ou 369603 pour Ergomed et Sportster CS . Côté passager n'existe pas		



Constructeur / Modèle	Désignation officielle	Date de fabrication	Référence gauche(1/ droite (2/)	Remarques	Rég. hauteur	Résistance inc.	Modèles RECARO :															Tarif unitaire HT en €	Tarif unitaire TTC en €	Remarques additionnelles	
							Sportster CS	Sportster CS Airbag	Cross Sportster	Cross Sportster Airbag	Style / Style XL	Pole-Position	Expert, Specialist	SR / Speed	Orthopéd '04	Cross Speed	Ergomed E ES	Ergomed E / ES Airbag							
							Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)					
Megane Scenic II	JM	11/2002 - 05/2009	86.92.16/-		•		• B.C2,D1,4,6 6,60b,67b		• B.C2,D1,4, 60,60b,67b		○ H6		○ H6		○ H6		○ H6		○ H6	• B.C2,D1,4, 60,60a	243,00	291,60	A l'équipement reste 3 en stock		
Scenic II		2003-2006	86.92.16/-	9),12),13)	•						○ H6				○ H6		○ H6		○ H6	○ H6	243,00	291,60	A l'équipement reste 3 en stock / Attention à partir de 2009 scénic III		
Trafic II	J•	2001 -2014	68.97.09/-		•		• A.D1,5,60,6 0b,67a		• A.D1,5,60,6 0b,67a		• A.D1,5,6 0,60a		• A.D ww, D1,D1,5,45 60,60b		• A.D ww, D1,D1, 5,45,60 60b		• A.D ww, D1,D1,5, 45,60,60b		• A.D1,5,60 60a			148,00	177,60	Cette platine ne peut pas s'adapter sur le Trafic III puisqu'on ne peut pas récupérer la glissière d'origine	
Zoe	<b>NOUVEAUTE</b>	2012 -	AA105097/6		•	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	250,00	300,00	+ obligatoire glissières 364954 ou 369603 pour Ergomed et Sportster CS .		
<b>Rover</b>																									
Freelander		jusqu'à 10/06	86.79.16/26		•						○ H6				○ H6		○ H6		○ H6		243,00	291,60	A l'équipement, reste 1 conducteur et 1 passager en stock		
<b>Saab</b>																									
9-3		jusqu'à 4/06	68.82.-/29	13)	•	•					○ H6				○ H6		○ H6		○ H6		243,00	291,60	A l'équipement		
<b>Seat</b>																									
Alhambra, sans embase pivotante, avec réglage hauteur	7MS	depuis 4/02	68.79.09/09	13),U)	•		• B1,C1,D1,E 4,25a,60,60 b,67a		• B.C2,D,25a, 60,60b,67b		• B1,C1,D1,E 4,25a,60,60 b,67a		• B.C2,D,25 a,60,60b,6 7b		• B1,C1,D 1,E4,25a, 60,60b		• B1,C1, D1,E4, 25a,45, 60,60b		• B1,C1, D1,E4,25a,4 5,60,60b		• B1,C1,D1 E4,25a,4 5	243,00	291,60		
Altea	5P	depuis 2004	86.83.16/26	13)	•	•	• B1,C1,D1,E 4,4,67a		• B.C2,D1,4,6 7b		• B1,C1,D1,E 4,4,67a		• B.C2,D1,4, 67b		• B1,C1,D 1,4		• B1,C1,D1, E4,4		• B1,C1,D1,E 4,4		• B1,C1,D1 ,E4,4	204,00	244,80		
Ateca	non homologué RECARO	Depuis 2016	87.11.15A/25A		•	•															167,00	200,40	+ Glissière manuelle 7208800.1B/2B à ajouter obligatoirement, détails sur la dernière ligne de cette liste. Platine non homologué sur ce véhicule		
Arona		2017 -	87.11.15A/25A		•	•																167,00	200,40	+ Glissière manuelle 7208800.1B/2B à ajouter obligatoirement, détails sur la dernière ligne de cette liste. Platine non homologué sur ce véhicule	
Ibiza	6L	04/2004-04/2008	68.75.19B/29B		•	•	○ H6		○ H6		○ H6		○ H6		○ H6		○ H6		○ H6		○ H6	148,00	177,60		
leon I	1M	jusqu'à 8/2005	86.15.17/27	12),13)	•	•	• B1,C1,E4,6 7a		• B.C2,D1,67b		• B1,C1,E4,67 a		• B.C2,D1,6 7a		• B1,C1,D ww, D1,E4		○ H6		• B1,C1,E4		• B1,C1, E4	243,00	291,60		
leon II, 4 portes	1P	09/2005-2012	86.83.16/26		•	•	• B1,C1,D1,E 4,4,60,60b, 67a		• B.C2,D1,4,6 0,60b,67b		• B1,C1,D1,E 4,4,60,60b,6 7a		• B.C2,D1,4, 60,60b,67b		• B1,C1,D 1,E4,4		○ H6		○ H6		○ H6	204,00	244,80	Ne s'adapte pas sur seat leon III ( chassis MOB)	
Toledo	1M	depuis 4/1999	86.15.17/27	12),13)	•	•	• B1,C1,E4,6 7a		• B.C2,D1,67b		• B1,C1,E4,67 a		• B.C2,D1,6 7b		• B1,C1,D ww, D1,E4		○ H6		• B1,C1,E4		• B1,C1, E4	243,00	291,60		
<b>Skoda</b>																									
Fabia berline , -Combi	6Y		68.75.19B/29B		•	•	○ H6		○ H6		○ H6		○ H6		○ H6		○ H6		○ H6		○ H6	148,00	177,60	Pole Position, ABE seulement pour 5J	
Fabia II	5J	04/2002-04/2008	68.75.19B/29B		•	•	○ H6		○ H6		○ H6		○ H6		○ H6		○ H6		○ H6		○ H6	148,00	177,60	Pole Position, ABE seulement pour 5J bis avec l'extension 42	
Fabia III berline, 4 portes	5J AB extension 43	depuis 11/2014	68.75.19B/29B		•	•	• B1, C1,E4,4,5,3 9,67a 59 ww 59b		• B.C2,4,5,39, 67b 59 ww 59b		• B1, C1,E4,4,5,3 9,67a 59 ww 59b		• B.C2,4,5,3 9,67b 59 ww 59b		• B1, C1,E4,4, 5,39,67a 59d ww 59b		• B1, C1,E4, 4,5,39, 67a 59 ww 59b		• B1, C1,E4,4,5,3 9,67a 59 ww 59b		• B1, C1,E4,4,5 5,39,67a 59 ww 59b	• B.C2,4,5,3 9,67b 45a,60 ww 60b	148,00	177,60	
Fabia III combi, 4- portes	5J AB extension 45	depuis 01/2015	68.75.19B/29B		•	•	• B1,C1,E4,4, 5,39,67a 59 ww 59b		• B.C2,4,5,39, 67b 59 ww 59b		• B1,C1,E4,4, 5,39,67a 59 ww 59b		• B.C2,4,5,3 9,67b 59 ww 59b		• B1,C1,E 4,4,5,39, 67a 59d ww 59b		• B1,C1,E4, 4,5,39, 67a 59 ww 59b		• B1,C1,E4,4, 5,39, 67a 59 ww 59b		• B1,C1,E4, 4,5,39, 67a 59 ww 60b	• B1,C1,E4,4 5,39 45a, 60 ww 60b	148,00	177,60	
Octavia, -Combi	1U	jusqu'à 5/2004	86.15.17/27	12),13)	•	•	• B1,C1,E4,4, 60,67a		• B.C2,D,4,60, 67b		• B1,C1,E4,4, 60,67a		• B.C2,D,4,6 0,67b		• B1,C1,D1, E4,F2,4,4, 5,60		• B1,C1,E4, 45,60		• B1,C1,E4,4 5,60		• B1,C1,E4, 45,60	243,00	291,60	Ceinture spécifique pour Pole Position	
Octavia II, -Combi	1Z	6/2004- 2009	86.83.16/26		•	•	• B1,C1,D2,E 4,4,60,60b, 67a		• B.C2,D2,4,6 0,60b,67b		• B1,C1,D2,E 4,4,60,60b,6 7a		• B.C2,D2,4, 60,60b,67b		• B1,C1,D 2,E4,4,6 0,60b		• B1,C1,D2, E4,F2,4,6 0		• B1,C1,D2,E 4,4,60,60"		• B1,C1,D2 ,E4,4,60, 60"	204,00	244,80		
Octavia II, -Combi (Facelift)	1Z	depuis 2008	86.83.16/26		•	•	• B1,C1,D2,E 4,4,60,60b, 67a		• B.C2,D2,4,6 0,60b,67b		• B1,C1,D2,E 4,4,60,60b,6 7a		• B.C2,D2,4, 60,60b,67b		• B1,C1,D 2,E4,4,6 0,60b		○ H6		• B1,C1,D2, E4,F2,4,6 0"		• B1,C1,D2 ,E4,4, 4,60,60"	204,00	244,80		
Octavia III berline	5E	Depuis 03/2013	87.11.15A/25A	20)	•	•	• B1,C1,D1,E 2,4,59,60b, 67a		• B.C2,D1, 4,59,60b,67b		• B1,C1,D1, E2,4,59,60b, 67a		• B.C2,D1, 4,59,60b,6 7b		• B1,C1,D 1,E2,4,5 9,60b Xw, R1 C11		• B1,C1,D1, E2,4,59,60 b		• B1,C1,D1 E,2,4,59,60b		• B1,C1,D1 ,E2,4,59, 60b	167,00	200,40	+ Glissière manuelle 7208800.1B/2B à ajouter obligatoirement, détails sur la dernière ligne de cette liste.	
Kodiaq	non homologué RECARO		87.11.15A/25A		•	•															167,00	200,40	+ Glissière manuelle 7208800.1B/2B à ajouter obligatoirement, détails sur la dernière ligne de cette liste. Platine non homologué sur ce véhicule		
Octavia III Combi	5E	Depuis 05/2013	87.11.15A/25A	20)	•	•	• B1,C1,D1,E 2,4,59,60b, 67a		• B.C2,D1, 4,59,60b,67b		• B1,C1,D1, E2,4,59,60b, 67a		• B.C2,D1, 4,59,60b,6 7b		• B1,C1,D 1,E2,4,5 9,60b Xw, R1 C11		• B1,C1,D1, E2,4,59,60 b		• B1,C1,D1 E,2,4,59,60b		• B1,C1,D1 ,E2,4,59, 60b	167,00	200,40	+ Glissière manuelle 7208800.1B/2B à ajouter obligatoirement, détails sur la dernière ligne de cette liste.	
Superb I		2001-2008	86.23.17/27	12),13)	•	•																243,00	291,60		
Superb II lim. / Combi	3T	07/2008-03/2015	87.02.15A/25A	20)	•	•	○ H6		○ H6		○ H6		○ H6		○ H6		○ H6		○ H6		○ H6	172,00	206,40	+ Glissière manuelle 7208800.1B/2B à ajouter obligatoirement, détails sur la dernière ligne de cette liste.	
Superb II break, 4 portes	3T	10/2010-03/2015	87.02.15A/25A	20)	•	•	• B.C2,D1,4,2 8a,57a,60,60 b		○ H6		• B.C2,D1,4, 28a,57a,60, 60b		○ H6		○ H6		○ H6		○ H6		○ H6	172,00	206,40	+ Glissière manuelle 7208800.1B/2B à ajouter obligatoirement, détails sur la dernière ligne de cette liste.	
Roomster	5J	depuis 2006	68.75.19B/-29B		•	•	○ H6		○ H6		○ H6		○ H6		○ H6		○ H6		○ H6		○ H6	148,00	177,60		

Constructeur / Modèle	Désignation officielle	Date de fabrication	Référence gauche(1/ droite (2/)	Remarques	Régage hauteur supprimé	Résistance lince use	Modèles RECARO :														Tarif unitaire HT en €	Tarif unitaire TTC en €	Remarques additionnelles
							Sportster CS	Sportster CS Airbag	Cross Sportster	Cross Sportster Airbag	Style / Style XL	Pole-Position	Expert, Specialist	SR / Speed	Orthopéd '04	Cross Speed	Ergomed E ES	Ergomed E / ES Airbag					
							Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)				
<b>Subaru</b>																							
Impreza	GD/GG,GD/GGS	depuis 11/2000	86.75.16/26	13)U)	•	•	B1,C1,D1,E 2,60,60b,67 a	•	B1,C1,D1,E 2,60,60b,67 a	•	B1,C1,D 1,E2,66b,66,60b	•	o H6	•	B1,C1,E2,D 1	•	B1,C1,E 2,D1	•	B1,C1,E2, D1	243,00	291,60		
Impreza III	G3	2008-2011	87.05.15/25	20)	•	•		•		•		•	o H6	•		•		•		125,00	150,00	+ Glissière manuelle 7208800.1B/2BA à ajouter obligatoirement, détails sur la dernière ligne de cette liste.	
<b>Toyota</b>																							
ProAce City	<b>NOUVEAUTE</b>	Depuis 2018 -	AA105921/-		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	250,00	300,00	+ obligatoire glissières 364954 ou 369603 pour Ergomed et Sportster CS . Côté passager n'existe pas	
<b>Volkswagen</b>																							
Amarok	70X02A,70X12A,7 0X02B,70X12B,70 X02BL,70X12BL,7 0X02BN,70X12BN ,70X02C,70X12C, 70X02D,70X12D,7 DB,7DW,7DWA,7 D7 7D7A	2010 -	86.75.19B/29B		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	148,00	177,60	Pas d'ABE	
Bus T4, Transporter,Multivan,/Caravelle/ Bus T4, with and without rotary base	70X02B,70X12B,7 0X02BL,70X12BL,7 0X02BN,70X12BN ,70X02C,70X12C, 70X02D,70X12D,7 DB,7DW,7DWA,7 D7 7D7A	depuis 3/1996	86.05.16/26		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	243,00	291,60		
Multivan, Multivan T5, California, Business Transporter-, Caravelle T5, T Transporter T5 4-motion, Transporter T5 (IKW)	7HM, 7HMA, 7HC, 7HCA, 7HKX0, 7HK, 7J0	Depuis 2003-2015	86.88.16A/26A	U)	•	•	B1,C1,D1,E 4,25a,60,60 b,65,65a,65 c,67a	•	B1,C1,D1,E 4,25a,60,60 b,65,65a,65c 67b	•	B1,C1,D 1,E4,25a 60,60b, 65,65a,65 5c	•	•	B1,C1,D1, E4,25a,49, 60b,65,65a 65a,65c	•	B1,C1,D1,E 4,25a,49,60 ,60b,65,65a ,65c	•	B1,C1,D1 ,E4,25a,6 0,60b,65, 65a,65c	259,00	310,80	bien vérifier le siège à installer		
Multivan, Multivan T5, California, Business, California T5, Transporter-, Caravelle T5, T Transporter T5 4-motion, Transporter T5 (IKW)	7HM, 7HMA, 7HC, 7HCA, 7HKX0, 7HK, 7J0	Depuis 2003 -2015	86.88.16/26ww. 86.88.16A/26A	U)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	259,00	310,80		
T6 Transporter Multivan California	7J0 7HC 7HMA	2016-	86.88.16A/26A		•	•	B1,C1,D1,152 5a,45,63	•	B1,C1,D1,15,25 a,45,63	•	B1,C1,D1,15,25 a,45,63	•	B1,C1,D1,1 5,25a,45,63	•	B1,C1,D1,15, 25a,45,63	•	B1,C1,D1,1 5,25a,45,63	•	B1,C1,D1,15 ,25a,45,63	259,00	310,80	Si siège d'origine électrique, installation impossible , platine passager testée uniquement sur un véhicule ayant d'origine un seul siège passager ( pas de banquette & ou 3 places )	
Caddy III	2K	10/2004 - 04/2015	68.75.19B/29B		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	148,00	177,60	Entretiose 373941 avec l'Ergomed	
Caddy IV		2015 -	86.84.16/26		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	243,00	291,60	prévoir Entretiose 373864 pour Ergomed, pas de certificat ABE	
Crafter	2EC1,2EC2,2F,JE1,2 F,JE2,2EKE1,2EKE2, 2EKZ,2FJZ	2006-2016	86.99.16/26	U)	•	•	A,D1,60,60 b,65,65a,67 a	•	A,D1,60,60b ,65,65a,67a	•	A,D1,60, 65,65a	•	•	A,D1,45,60 ,60b,65,65 a	•	A,D1,4, 60b,65,65a a	•	A,D1,45, 60,60b,65 ,65a	•	A,D1,45,6 0,60b,65, 65a	243,00	291,60	seulement sans airbag sur le siège d'origine
Fox		2005-2011	68.75.19B/29B	13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	148,00	177,60		
Golf 4, Bora-Variant	1J	1999-2003	86.15.17/27	12),13)	•	•	B1,C1,D1,E 4,67a	•	B,C2,D1,67b	•	B1,C1,D1,E 4,67a	•	B,C2,D1,6 7b	•	B1,C1,D1, E4	•	B1,C1,E4, 45a	•	B1,C1,E4,4 5a	243,00	291,60		
Golf 5	1K	2004-2009	86.84.16/26	9),12), 13),19)	•	•	B1,C1,D1,E 4,4,60,60b, 67a	•	B,C2,D2,60, 60b,67b	•	B1,C1,D1,E 4,4,60,60b,6 7a	•	B1,C1,D1, E4,45a,60, 64b	•	B1,C1,D1, E4,45a,60, 60b	•	D1,E4, 45a,60, 62b	•	B1,C1,D1,E 4,45a,60,6 0b	243,00	291,60	prévoir Entretiose 373864	
Golf 5 Cross	1KP	2004-2009	86.84.16/26	9),12), 13),19)	•	•	B1,C1,D1,E 4,4,60,60b, 67a	•	B,C2,D1,4,6 0,60b,67b	•	B1,C1,D1,E 4,4,60,60b,6 7a	•	B1,C1,D1, E4,4,60	•	B1,C1,D1, E4,4,60,60 b	•	B1,C1,D1,E 4,4,60,60b	•	B1,C1,D1,E 4,4,60,60 b	243,00	291,60	prévoir Entretiose 373864	
Golf 5 Plus	1KP	2004-2009	86.84.16/26	9),12), 13),19)	•	•	B1,C1,D1,E 4,4,60,60b, 67a	•	B,C2,D2,60, 60b,67b	•	B1,C1,D1,E 4,4,60,60b,6 7a	•	B1,C1,D 1,E4,4,6 0c	•	B1,C1,D1, E4,4,60,60 b	•	B1,C1,E4, 4,60,60 b	•	B1,C1,D1,E 4,4,60,60 b	243,00	291,60	prévoir Entretiose 373864	
Golf 5 Variant	1KM	2004 - 2009	86.84.16/26	9),12), 13),19)	•	•	B1,C1,D 1,E4,4,60,60 b,67a	•	B,C2,D2,60, 60b,67b	•	B1,C1,D1,E 4,4,60,60b,6 7a	•	B1,C1,D 1,E4,4,6 0c	•	B1,C1,D1, E4,4,45,60 ,60b	•	B1,C1,D1,E 4,4,45,60,6 0b	•	B1,C1,D1,E 4,4,45, 60,60b	243,00	291,60	prévoir Entretiose 373864	
Golf 6	1K	2006-20013	86.84.16/26		•	•	B1,C1,D1,E 4,60,60b,67 a	•	B,C2,D1,60, 60b,67b	•	B1,C1,D1,E 4,60,60b,67 a	•	B1,C1,D 1,E4,60c ,64b	•	B1,C1,D1, E4,45a,60, 60b	•	B1,C1, D1,E4, 45a,60, 60b	•	B1,C1,D1,E 4,45a,60, 60b	243,00	291,60	prévoir Entretiose 373864	
Golf 6 combi	1KM	2006-2013	86.84.16/26		•	•	B1,C1,D1,E 4,60,60b,67 a	•	B,C2,D1,60, 60b,67b	•	B1,C1,D1,E 4,60,60b,67 a	•	B1,C1,D 1,E4,60c ,64b	•	B1,C1,D1, E4,4,60	•	o H6	•	o H6	243,00	291,60		
Golf 7, hayon 4-portes	AU	Depuis 2013	87.11.15A/25A		•	•	B1,C1,D1,E 2,4,60,60b, 67a	•	B,C2,D1,4,6 0,60b,67b	•	B1,C1,D1,E 2,4,60,60b,6 7a	•	B1,C1,D1, E4,60,60b, 67a	•	B1,C1,D1, E2,4,60,60 b	•	B1,C1,D1, E2,4,60,60 b	•	B1,C1,D1,E 2,4,60,60 b	167,00	200,40	+ Glissière manuelle 7208800.1B/2B à ajouter obligatoirement, détails sur la dernière ligne de cette liste.	
Golf 7 break, 5T (Golf 7, hayon, 4-portes)	AUV (AU)	Depuis 2013	87.11.15A/25A		•	•	B1,C1,D1,E 2,4,60,60b, 67a	•	B,C2,D1,4,6 0,60b,67b	•	B1,C1,D1,E 2,4,60,60b,6 7a	•	B1,C1,D1, E4,60,60b, 67a	•	B1,C1,D1, E2,4,60,60 b	•	B1,C1,D1, E2,4,60,60 b	•	B1,C1,D1,E 2,4,60,60 b	167,00	200,40	+ Glissière manuelle 7208800.1B/2B à ajouter obligatoirement, détails sur la dernière ligne de cette liste.	
Golf 7 Sportvan		Depuis 02/2014	87.06.15/25	20)	•	•	B1,C1,E2,4,52 8a 60 ww 60b	•	B1,C2,4,5,28a 60 ww 60b	•	B1,C1,E2,4,5,28 a 60 ww 60b	•	B1,C2,4,5,28a 60 ww 60b	•	B1,C1,E2,4,5 28a 60 ww 60b	•	B1,C1,E2,4,5 28a 60 ww 60b	•	B1,C1,E2,4, 5,28a 60 ww 60b	148,00	177,60	+ Glissière manuelle 7208800.1B/2B à ajouter obligatoirement, détails sur la dernière ligne de cette liste.	

Constructeur / Modèle	Désignation officielle	Date de fabrication	Référence gauche(1) droite (2)	Remarques	Réglage hauteur supprimé	Résistance inerte	Modèles RECARO :														Tarif unitaire HT en €	Tarif unitaire TTC en €	Remarques additionnelles	
							Sportster CS	Sportster CS Airbag	Cross Sportster	Cross Sportster Airbag	Style / Style XL	Pole-Position	Expert, Specialist	SR / Speed	Orthopad '95 / '04	Cross Speed	Ergomed E / ES	Ergomed E / ES Airbag						
							Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)	Approprié Remarques (ABE)				
Jetta 5	1KM	2005-2010	86.84.16/26				•	• B1,C1,D1,E 4,4,60,60b, 67a	• B,C2,D2,60, 60b,67b	• B1,C1,D1,E 4,4,60,60b,6 7a	• B,C2,D2,6 0,60b,67b	• B1,C1,D 1,E4,4,6 0c	• B1,C1,D1, E4,4,60	• B1,C1,D1, E4,4,45,60 ,60b	• B1,C1,D1, E4,4,45,60, 60b	• B1,C1,D1,E 4,4,45,60,6 0b	• B1,C1,D1 E4,4,45, 60,60b	• B1,C1,D1 E4,4,45a	• B,C2,D2,45 a	243,00	291,60			
Jetta 6		2016-2018	87.11.15/25	20			•	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	167,00	200,40	+ Glissière manuelle 7208800.1B/2B à ajouter obligatoirement, détails sur la dernière ligne de cette liste.	
LT,-26,-28,-32,-35,-35Z,-40,-46 (seulement sans suspension)	2DX0AE,2DX0FE,2D	6/1996 - 4/2006	68.71.19/29				•	• A,D ww, D1,65,67a		• A,D ww, D1,65,67a		• A,D ww, D1,65		• A,D ww, D1	• A,D ww	• A,D ww, D1	• A,D ww, D1	• A,49,65			148,00	177,60		
New Beetle 1	9C	1997-2010	86.15.17/27	2),12),13)			•	• B1,C1,E4,7 oder 64,60,67a	• B,C2,D1,7 oder 64,60,67b	• B1,C1,E4,7 oder 64,60,67a	• B,C2,D1,7 oder 64,60,67b	B1,C1,D ww, D1,E4,7 oder F2,3,60, 60a,64b	• B1,C1,E4, F2,3,60, 60a,64b	• B1,C1,E4, 7,45,60,64	• B1,C1, E4,75, 60,64	• B1,C1,E4,7, 45,60,64	• B1,C1,E4 7,45,60, 64	• B1,C1,E4, 7 oder 64,45	• B,C2,D1,7 oder 64,45		243,00	291,60		
Passat ,break ( B5GP )	3BG	1997 -2004	86.23.17/27	12),13)			•	• B1,C1,D1,E 4,4,67a	• B,C2,D1,4,6 7b	• B1,C1,D1,E 4,4,67a	• B,C2,D1,4, 67b	B1,C1,D 1,E4,4	• B1,C1,D,E 4,4	• B1,C1,D,E 4,4	• B1,C1,D,E4 .4	• B1,C1,D, E4,4	• B1,C1,D, E4,4,45a, 60	• B1,C1,D, E4,4,45a	• B,C2,D1,4		243,00	291,60		
Passat berline,-break	3C	Depuis 3/2005	86.84.16/26	9),12),13)			•	• B1,C1,D1,E 4,4,59 ww, 59b,67a	• B,C2,D2,4,5 9 ww, 59b,67b	• B1,C1,D1,E 4,4,59 ww, 59b,67a	• B,C2,D2,4, 59 ww, 59b,67b	• B1,C1,D 1,E4,4, 1,E4,4,5 90 ww, 59b,60	• B1,C1,D1, E4,4,59 ww,60b	• B1,C1,D1, E4,4,45,59 ww,59b	• B1,C1, D1,E4, E4,4,59 ww,59b	• B1,C1,D1,E 4,4,45,59 ww,59b	• B1,C1,D1 E4,4,45, 59 ww, 59b	• B1,C1,D, E4,4,45a, 60	• B,C2,D2,4, 60		243,00	291,60	Remarque 19	
Passat 2010 berline / Variant	B7	11/2010 - 2015	86.84.16/26				•	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	2,00	2,40		
Passat 2015 berline 4 portes ( B8)	3C	A partir de 2015 -	87.11.15/25A	20			•	• B,C1,D,4 67a	• B,C2,D,4 67b	• B,C1,D,4 67a	• B,C2,D,4 67b	• B,C1,D,4	• B,C1,D,4	• B,C1,D,4	• B,C1,D,4	• B,C1,D,4	• B,C1,D,4	• B,C1,D,4	• B,C2,D,4		154,00	168,00	+ Glissière manuelle 7208800.1B/2B à ajouter obligatoirement, détails sur la dernière ligne de cette liste.	
Passat 2015 break 4 portes ( B8)	3C	A partir de 2015 -	87.11.15/25A	20			•	• B,C1,C2,D,4 67a	• B,C1,C2,D,4 67b	• B,C1,C2,D,4 67a	• B,C1,C2,D,4 67b	• B,C1,C2,D, 4	• B,C1,C2,D,4	• B,C1,C2,D,4	• B,C1,C2,D,4	• B,C1,C2,D,4	• B,C1,C2,D,4	• B,C1,C2,D,4	• B,C1,C2,D,4	• B,C1,C2,D,4		154,00	168,00	+ Glissière manuelle 7208800.1B/2B à ajouter obligatoirement, détails sur la dernière ligne de cette liste.
Passat CC	3CC	Depuis 2008	86.84.16/26				•	• B1,C1,D1,E 4,4,60,60b, 67a	• B,C2,D1,4,6 0,60b,67b	• B1,C1,D1,E 4,4,60,60b,6 7a	• B,C2,D1,4, 60,60b,67b	• B1,C1,D 1,E4,4,6 0,60b	• H6	• B1,C1,D1, E4,4,60,60 b	• B1,C1, D1,E4, 4,60,60 b	• B1,C1,D1,E 4,4,60,60b	• B1,C1,D1 E4,4,60, 60b	• B1,C1,D1 E4,4,60	• B,C2,D1,4, 60		243,00	291,60		
Polo,-Cross	9N	Depuis 11/01	68.75.19B/29B	13)			•	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	148,00	177,60		
Polo 5	6R	Depuis 3/2009	68.75.19B/29B				•	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	148,00	177,60		
Polo 6		2017 -	86.83.16/26				•	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	195,00	234,00		
Scirocco III	13	2008-2017	86.83.16/26				•	• B1,C1,D1,E 4,3,60,60b, 67a	• B,C2,D1,3,6 0,60b,67b	• B1,C1,D1,E 4,3,60,60b,6 7a	• B,C2,D1,3, 60,60b,67b	• B1,C1,D 1,E4,3,6 0,60b	• B1,C1,D1, E4,F,3,60, 60b,64b	• B1,C1,D1, E4,3,45,60 ,60b	• B1,C1, D1,E4, 3,45,60, 60b	• B1,C1,D1,E 4,3,45,60,6 0b	• B1,C1,D1 E4,3,45, 60,60b	• B1,C1,D1 E4,3,45a, 60	• B,C2,D1,3, 45a,60		204,00	244,80		
Sharan, sans embaise pivotante, avec réglage hauteur	7M	Depuis 4/02	68.79.09/09	13),U)			•	• B1,C1,D1,E 4,25a,60,60 b,67a	• B,C2,D,25a, 60,60b,67b	• B1,C1,D1,E 4,25a,60,60 b,67a	• B,C2,D,25 a,60,60b,6 7b	• B1,C1,D 1,E4,25a ,60,60b	• B1,C1,D1, E4,25a,45, 60,60b	• B1,C1, D1,E4, 25a,45, 60,60b	• B1,C1,D1,E 4,25a,45,60, 60b	• B1,C1,D1 E4,25a,4 5,60,60b	• B1,C1,D1 E4,25a,4 5	• B,C2,D,25a ,45		204,00	244,80	A l'équipement		
Sharan II		Depuis 9/2010	87.06.15/25	20)			•	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	148,00	177,60	+ Glissière manuelle 7208800.1B/2B à ajouter obligatoirement, détails sur la dernière ligne de cette liste.	
Touareg	7L	2002- 04/2010	86.69.16/26	9),13)			•	• H8	• H8	• H8	• H8	• H8	• H8	• H8	• H8	• H8	• H8	• H8	• H8	• H8	243,00	291,60		
Touareg (avance recul électrique)	7L	Depuis 2002 jusqu'à 04/2010	68.76.19/29	6),9),13)			•	• H8	• H8	• H8	• H8	• H8	• H8	• H8	• H8	• H8	• H8	• H8	• H8	• H8	243,00	291,60	A l'équipement reste 1 coté passager en stock	
Touran I ,-Cross	1T	2003- 2010	86.83.16/26	9),12),13)			•	• B1,C1,D1,E 4,4,60,60b, 67a	• B,C2,D1,4,6 0,60b,67b	• B1,C1,D1,E 4,4,60,60b,6 7a	• B,C2,D1,4, 60,60b,67b	• B1,C1,D 2,E4,1,4, 60,60a	• B1,C1,D1, E4,4,60	• B1,C1,D2, E4,4,45a,6 0,60b	• B1,C1, D2,E4, 4,45a,6 0,60b	• B1,C1,D2,E 4,4,45a,60, 60b	• B1,C1,D2 E4,4,45a, 60,60b	• B1,C1,D1 E4,4,45a	• B,C2,D1,4, 45a		204,00	244,80		
Touran II Facelift	1T	08/2010- 2015	86.83.16/26				•	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	204,00	244,80	ne convient pas au Touran III et la platine de la passat ne convient pas également malgré que ce soit le meme chassis	
Touran III MJ-PK	1T	2015-	87.06.15/25				•														148,00	177,60		
Touran III PKW M1 / MJ 2015	1T	2015-	87.06.15/25				•														148,00	177,60		
Tiguan I	5N	2007 -2015	87.06.15/25	20)			•	• H6		• H6									• H6		148,00	177,60	+ Glissière manuelle 7208800.1B/2B à ajouter obligatoirement, détails sur la dernière ligne de cette liste. Pour le Tiguan II, la platine peut s'installer mais l'homologation ABE n'a pas été faite par RECARO	
Tiguan II		2016-	87.06.15/25	20)			•	• H6		• H6									• H6		148,00	177,60	+ Glissière manuelle 7208800.1B/2B à ajouter obligatoirement, détails sur la dernière ligne de cette liste. Pour le Tiguan II, la platine peut s'installer mais l'homologation ABE n'a pas été faite par RECARO	
T-ROC		2017-	87.11.15/25A	20			•	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	• H6	167,00	168,00	+ Glissière manuelle 7208800.1B/2B à ajouter obligatoirement, détails sur la dernière ligne de cette liste.	

